



**LOTERIA NACIONAL**

**“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**CIRCULAR No. 1**

**RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

Procedimiento de Comparación de Precios para la “Contratación de los Trabajos de Remozamiento Edificios (Principal y Posterior) Sede Lotería Nacional”

**(REFERENCIA LN-CCC-CP-2019-0028)**

La **Lotería Nacional** les informa que, en fecha **catorce (14) de Agosto del 2019** recibimos vía correo electrónico la siguiente pregunta y/o sugerencia:

1. Luego de realizar la visita, y en vista del corto tiempo para realizar el presupuesto tenemos la siguiente pregunta:

El presupuesto lleva el análisis de costos?

**RESPUESTA:**

1. Sí

**PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE EL RECORRIDO DE LA VISITA HECHA EL 14 DE  
AGOSTO 2019**

**5TO PISO SOBRE EL SALON DE EVENTOS**

**1. BASE DE LOS AIRES EN LOS TECHOS NO ESTÁ CONTEMPLADO (VERIFICAR)**

Respuesta 1:

No.



#### **4TO PISO**

##### **2. PENDIENTE CANALETAS DEL CUARTO NIVEL (VERIFICAR SI ESTÁ PROGRAMADA)**

Respuesta 2:

Las canaletas del 4to nivel no está programado removerlas o cambiarlas.

##### **3. VERIFICAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DONDE COLAPSO EL TECHO (SOLO HAY UN BAÑO EN EL CUARTO PISO)**

Respuesta 3:

En presupuesto base está contemplada la construcción de un baño que estará destinado para la oficina del Administrador General.

##### **4. REVISAR LOS RIELES DE LOS PLAFONES YA QUE EN LA INSTITUCIÓN INDICAN QUE VAN A USAR LOS MISMOS, PERO ES NECESARIO CAMBIARLOS.**

Respuesta 4:

En las partidas donde no se tomaron en cuenta cambiar los rieles, es debido a que estos se encuentran en buen estado. En los casos donde los rieles se encuentren en mal estado fueron considerados en las partidas indicando "incluye rieles".

##### **5. SALÓN PADRE BILLINI (REVISAR TECHOS Y TARIMAS)**

Respuesta 5:

En el salón padre Billini se deberá de hacer una reparación a la tarima de este salón, el cual consiste en hacer una nivelación de la misma.

#### **3ER PISO**

##### **6. NO ESTÁ EL ASCENSOR DE PASAJERO DEL 1ER AL 3ER NIVEL.**

Respuesta 6:

El ascensor de pasajero no está programado trabajarse, solo el ascensor de carga.



1ER PISO

**7. VERIFICAR EL MATERIAL DE LA PLACA O LETRERO DE LA LOTERÍA NACIONAL SI ES (BRONCE Y OTRO MATERIAL)**

Respuesta 7:

EL letrero a colocar en la pared frontal del lobby debe de ser con Letras en acrílico iluminados con luces led retrospectivas.

**8. VERIFICAR NUMERAL 9.02 DEL PLIEGO (CANTIDAD)**

Respuesta 8:

En el numeral 9.02 el volumen que se visualiza en este es el de la parte trasera del edificio principal que no se contempló en el volumen de las partidas del capítulo de trabajos a realizar en el exterior.

**9. VERIFICAR NUMERAL 10 (PINTURA)**

Respuesta 9:

El numeral 10 del primer nivel corresponde a las instalaciones sanitarias, por lo que no hay partidas de pinturas.

**10. SELLO ASFALTICO, NO ES NECESARIO SI LO DEJA O LO QUITAN EN EL ÁREA DE TRANSPORTACIÓN.**

Respuesta 10:

Es imperativo que se coloque el sello asfáltico.

  


Licda. Greisy Hernández

Encargada Depto. de Compras y Contrataciones